
ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ

ТН 1, 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru

Измерители температуры и влажности



ТН 1 Цифровой измеритель температуры и влажности

Функции

- Измерение влажности
- Измерение температуры

Информация об устройстве

- Встроенный датчик
- Отображение показаний в °C или °F
- Встроенная память для показаний (фиксация показаний)
- Память минимальных и максимальных значений
- Автоматическое отключение питания

Особенности устройства

- Компактный корпус удобной формы
- Измерение точки росы
- Измерение температуры по влажному термометру



Комплектация

- 1 ТН-1
- 1 батарея 3 В, CR2032
- 1 руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Дисплей	ЖК, двойной
Измерение влажности	
Диапазон измерений	относительная влажность воздуха 0–100 %
Разрешение	0,1 %
Погрешность	±3 % относительной влажности воздуха
Измерение температуры	
Диапазон измерений	от –20 до +50 °C (от –4 до +122 °F)
Разрешение	0,1 °C/0,1 °F
Погрешность	±0,6 °C/±1 °F
Питание	1 батарея 3 В, CR2032
Размеры	175 × 42 × 16 мм
Масса	примерно 120 г

Информация для заказа

Название	№ заказа	Поз.
ТН-1	ТН-1	3311871



ТН 3 Цифровой измеритель температуры и влажности

Функции

- Измерение влажности
- Измерение температуры

Информация об устройстве

- Встроенный датчик
- Отображение показаний в °C или °F
- Встроенная память для показаний (фиксация показаний)
- Память минимальных и максимальных значений
- Автоматическое отключение питания



Комплектация


- 1 ТН-3
- 1 футляр для переноски
- 1 батарея 9 В, IEC 6LR61
- 1 руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Дисплей	ЖК, 3 ½ разряда
Измерение влажности	
Диапазон измерений	относительная влажность воздуха 5–95 %
Разрешение	0,1 %
Погрешность	±3 % относительной влажности воздуха
Время отклика	< 3 мин
Измерение температуры	
Диапазон измерений	от –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F)
Разрешение	0,1 °C / 0,1 °F
Погрешность	±0,8 °C/±1,6 °F
Время отклика	< 10 с
Питание	1 батарея 9 В, IEC 6LR61 или 6F22
Размеры	240 × 54 × 34 мм
Масса	примерно 180 г

Информация для заказа

Название	№ заказа	Поз.
ТН-3	ТН-3	3027060



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru